



C3,C4,TC1は共振周波数を原ながら追加する。  
C3だけで目的周波数になることが多い。

RADIO KITS IN JA

100KC MARKER V2(基板ナンバー RK-10)  
サトー電気 流通信品

VR1で変調度の調整  
VR2で5.1V設定